

Rapport nr 19:

Rapport från tillgänglighetsinventering

# Naturstigar (Järsö, Nåtö, Herrön)

---

Oktober 2015




## Järsö



Naturstigen i Järsö friluftsområde ställer ganska höga krav på besökaren. Marken är kuperad; de träspänger som lagts över sankna områden är smala att balansera på och delvis förstörda; och det är inte alltid lätt att hitta skyltar som leder besökaren rätt.

Det går bra att köra bil till ca 100 m före stigens start. En grusad parkeringsplats med två parkeringsplatser, och en rastplats intill är startpunkten. Vid början av friluftsområdet finns en karta vid vägskälet.



*Det är inte helt lätt att tolka kartan och var de olika stigarna går. Denna karta kunde med fördel gärna kompletteras med information om parkeringsplats, grillplats och svårighetsgrad på de olika stigarna. För ytterligare läsbarhet kunde den vara taktill och/eller försedd med punktskrift.*

Rastplatsen vid parkeringen har bord som står på en stenhäll ca 10 m från parkeringen. Marklutning är ca 5 %. Bordet har höjden 0,76 m; och sitthöjden är 0,52 m.

Intill finns en liten grillplats, med ytterligare ett rastbord.



Den vita stigen är svårframkomlig. Terrängen är kuperad, ofta inga tydliga stigar, och till en början går man en lång sträcka över våtmark på smala träspänger.

Det kan finnas möjligheter att anlägga en särskild, enklare väg för den som inte har möjlighet att klara terrängen längs ordinarie rutt. Denna kunde starta vid blå infart längre västerut och vara kortare, exempelvis 800-1000 m är fullt tillräckligt för den som har lite svårare att komma ut och röra sig i skog och mark.

Det behövs också generellt ett underhåll av den ordinarie naturstigen med nyanläggning av träspänger (bredare) och uppröjda stigar. Skyltning behöver förbättras längs hela vägen.

### **Förslag till åtgärder:**

- Förtydliga kartan vid infarten till friluftsområdet
- Upprusta stigarna med nya träspänger (bredare), röjda stigar och bättre skyltning
- Gör en enklare och kortare stig med start vid den blåa infarten, ca 800-1000 m totalt.
- Informera på stadens webbsida om området, med tydlig karta och information om stigarnas svårighetsgrad, underlag m m.

## Nåtö

Vid Nåtö naturstig finns en mindre parkering intill Nåtö Biologiska station.

Den fälla som leder in till stigen är mycket smal (28 cm passagebredd) , och sannolikt svår för många att ta sig igenom.



*Fållan är inte möjlig att ta sig igenom med rullstol, barnvagn e t c.*

Här gäller gul skyltning på berg eller stolpar. Markunderlaget varierar: stenhällar, sten, gräs. Det finns utstickande grenar på låg höjd. Över våta områden finns smala spänger som också lätt blir hala vid våta.

Skyltar är högt placerade med liten text.

Sträckan är 2 km lång. Efter ca halva vägen kommer ett parti som är relativt lättframkomligt - där markunderlaget är jämnare, stigen bredare e t c. Men till denna plats är det svårt att ta sig direkt, eftersom den ligger längst från vägen.

### **Förslag till åtgärder:**

- Ändra entrén till området - endera genom att göra en annan typ av fälla som är lättare att passera, eller flytta "ingången" till annan plats. Det finns exempel på fällor med självstängande grindar, som är möjliga för människor att passera men stänger inne djuren.

- Förbättra stigskylten med fler märken på kortare avstånd

- Røj undan nedhängande grenar för att undvika skaderisk.
- Informera om stigens svårighetsgrad både på hemsida och på skylt vid parkering och ingång.

## Herrön



På Herrön finns goda förutsättningar att med mindre justeringar länka ihop de s k "Ryssvägarna" till en tillgänglig naturstig. Förekomsten av historiska lämningar ger området ett ytterligare förhöjt besöksvärde.

Det finns möjlighet att åka bil fram till grillplats vid vattnet. En stig leder runt den gamla befästningen ut på öppen hagmark med betande får, och tillbaka till vägen. Topografiskt är området relativt flackt, en kortare sträcka strax före befästningen är dock kuperat. Här finns möjligheter att minimera nivåskillnaderna genom att anlägga en träramp från stigens nedre del till befästningen.

Herrön bjuder både på intressant natur, kulturhistoriska lämningar, närhet till strand och möjlighet till rundvandring som många besökare kan klara av, även med rörelsenedsättning eller andra funktionsnedsättningar. Det är ett lämpligt område att vidta ytterligare tillgänglighetsförbättringar i, och marknadsföra för bredare målgrupper.

### **Förslag till åtgärder:**

- skylta upp en tydlig slinga från grillplatsen vid vattnet, vidare mot befästningen, genom hagen och tillbaka längs vägen. Informera om vad man kan förvänta sig längs denna slinga i form av backar, intressanta saker att titta på, historia e t c. Se till att informationen på något sätt också finns tillgänglig i andra format (ljud, lättläst, skyltar med punktskrift integrerat e t c)
- Bygg en träramp över och förbi det mest kuperade området före befästningen.

---

*inventering och rapport utförd av  
Lilian Müller, oktober 2015  
[muller.lilian@telia.com](mailto:muller.lilian@telia.com)*